

Бр. на каскада		г. Должина	г. Ширина	Надморска висина	Река	должина на каскада (m)	висина на каскада (m)	тип на каскада/брана	број на фотографија	забелешка
KR_01	KR_01	22° 20' 42,2"	42° 12' 47,2"	659	Крива Река	10	1,4	Бетон	595-601	
KR_02	KR_02	22° 20' 40,1"	42° 12' 42,3"	658	Крива Река	11	1,70	Бетон	602-607	
KR_03	KR_03	22° 20' 37,4"	42° 12' 41,8"	657	Крива Река	5,5	0,3	Бетон	608-609	
KR_04	KR_04	22° 20' 36"	42° 12' 41"	656	Крива Река	8	0,75	Бетон	614-615	
KR_05	KR_05	22° 20' 32,8"	42° 12' 40,1"	656	Крива Река	9	2,3	Бетон	617-623	
KR_06	KR_06	22° 20' 30,7"	42° 12' 39,4"	655	Крива Река	5	1,0	Бетон	624-625	
KR_07	KR_07	22° 20' 29"	42° 12' 38,2"	655	Крива Река	8	0,5	Бетон	627-629	
KR_08	KR_08	22° 20' 27,4"	42° 12' 36"	655	Крива Река	7	0,30	Бетон	630-632	
KR_09	KR_09	22° 20' 25,4"	42° 12' 33,2"	654	Крива Река	8	0,20	Бетон	633-636	
KR_10	KR_10	22° 20' 23,2"	42° 12' 31,3"	654	Крива Река	0		0 Бетон	637-638	Висината е 0 бидејќи е
KR_11	KR_11	22° 20' 21,6"	42° 12' 30,3"	654	Крива Река	10	1,1+0,8+0,8+0,	Бетон	639-644	
KR_12	KR_12	22° 20' 19,6"	42° 12' 29,6"	653	Крива Река	6	0,3	Бетон	645-646	
KR_13	KR_13	22° 20' 17,2"	42° 12' 28,6"	653	Крива Река	9	0,2	Бетон	647-648	
KR_14	KR_14	22° 20' 14,8"	42° 12' 28,1"	653	Крива Река	9	0,65	Бетон	651-652	каскадата не постои, грешка при сателитска 0 детекција
KR_15	KR_15	22° 20' 11,6"	42° 12' 27,1"	0	Крива Река	0		0 Друго		
KR_16	KR_16	22° 20' 8,9"	42° 12' 26,1"	652	Крива Река	10	0,30	Бетон	653-654	
KR_17	KR_17	22° 20' 6,72"	42° 12' 24,6"	651	Крива Река	10	0,20	Бетон	655-656	
KR_18	KR_18	22° 20' 5,35"	42° 12' 23,1"	642	Крива Река	12,3	1,8+1,0+0,8+0,	Бетон	680-683	
KR_19	KR_19	22° 20' 3,51"	42° 12' 21,3"	640	Крива Река	10	0,2	Бетон	684-686	
KR_20	KR_20	22° 20' 2,11"	42° 12' 19,9"	640	Крива Река	12,2	0,3	Бетон	692-693	
KR_21	KR_21	22° 20' 0,34"	42° 12' 18,1"	640	Крива Река	12	1,5+0,9+0,45+(Бетон	695-701	
KR_22	KR_22	22° 19' 59,5"	42° 12' 16,4"	640	Крива Река	6,5	0,1	Бетон	711-713	
KR_23	KR_23	22° 19' 59,9"	42° 12' 14,4"	640	Крива Река	12	1,1+0,8+0,5	Бетон	702-706	
DR_01	DR_01	22° 20' 1,72"	42° 12' 13,1"	642	Дурачка Река	9	0,8+0,9+0,35+(Бетон	707-709	Висината е 0 бидејќи е 0 уништена
KR_24	KR_24	22° 20' 1,73"	42° 12' 11,4"	0	0	0		0 Друго		
KR_25	KR_25	22° 20' 2,73"	42° 12' 9,65"	640	Крива Река	8	0,9	Бетон	714-715	
KR_26	KR_26	22° 20' 2,85"	42° 12' 7,21"	640	Крива Река	12		2 Бетон	716-717	дополнително е утврдена под мост
KR_26a	KR_26a	22° 20' 2,65"	42° 12' 6,9"	640	Крива Река	13,7	1,9	Бетон	718-720	
KR_26b	KR_26b	22° 20' 1,87"	42° 12' 6,09"	640	Крива Река	0	0,7	Бетон	721-723	
KR_27	KR_27	22° 19' 52,2"	42° 12' 1,28"	630	Крива Река	10	0,5+0,5+0,5+0,	Бетон	724-725	каскадата има слободен проток, 726 висина 0
KR_28	KR_28	22° 19' 46,4"	42° 12' 1,07"	0	Крива Река	0		0 Бетон		
KR_29	KR_29	22° 19' 41,5"	42° 12' 1,03"	630	Крива Река	10	0,6+0,5+0,5+0,	Бетон	727-728	
KR_30	KR_30	22° 19' 31,9"	42° 11' 59"	620	Крива Река	12,7	1,1+0,5+0,5+0,	Бетон	729-730	пробиена во долниот дел
KR_33	KR_31	22° 19' 16,5"	42° 11' 53,5"	620	Крива Река	10	1,6	Бетон	731-736	
KR_32	KR_32	22° 19' 10,2"	42° 11' 52,6"	590	Крива Река	10	1,6	Бетон	737-738	

KR_31a	KR_31a	22° 19' 14,6"	42° 11' 52,9"	620 Крива Река	0	0,8	Бетон	739-740	Утврдена со теренско истражување пробиена
KR_31	KR_33	22° 19' 6,66"	42° 11' 51,8"	620 Крива Река	10		2 Бетон	741-744	
P_05	P_05	21° 41' 45,9"	41° 53' 57,4"	240 Пчиња	24		0 Друго	745-748	
P_04	P_04	21° 42' 18,3"	41° 56' 31,9"	220 Пчиња	31	1,1	Друго	749-758	
P_03	P_03	21° 44' 49,9"	42° 2' 1,52"	270 Пчиња	40	1,6	Друго	761-763	
P_02	P_02	21° 47' 34,4"	42° 5' 4,99"	280 Пчиња	52	0,7+0,3+4+0,3	Бетон	764-769	
P_01	P_01	21° 51' 9,82"	42° 13' 0,4"	340 Пчиња	25	0,6	Бетон	770-776	
LR_01	LR_01	21° 33' 57,4"	42° 10' 38,1"	490 Липковска Река	58		0 Бетон	777-784	каскадата е составен дел од браната на Липковско Езеро
KU_01	KUM_01	21° 43' 21,9"	42° 8' 5,52"	320 Кумановска Река	13	0,9+0,5	Бетон	804-806	
KU_02	KUM_02	21° 43' 42,3"	42° 8' 21"	320 Кумановска Река	15	0,3+0,3+0,9	Бетон	807-809	
KU_03	KUM_03	21° 43' 44,1"	42° 8' 12"	320 Кумановска Река	17	1,7	Бетон	810-812	
KU_04	KUM_04	21° 43' 49,3"	42° 7' 5,2"	0	0	0	0 Друго	813-815	Погрешно детектирана, станува збор за мост